석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	**현장명(공사명 · 작업명)** 학교 리모델링을 위한 석면해체	
	현장 소재지 경기도 가평군 상면 청군로 700-22	
	석면해체 · 제거작업 신고번호 강 원 - 20190007	**업자명(상호)** 현원건설㈜
	전화번호 :	**대표자** :

2. 측정기간 - 2019년 1 월 13일(1 일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
	산업위생관리산업기사		
	관련학과졸업	-	
	관련학과졸업	-	
	관련학과졸업	-	

4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부

* 별첨1 참조

5. 측정 위치도(측정 장소)

별첨2 참조

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2019년 1월 일

㈜파란엔지니어링

석면해체 · 제거업자 현원건설㈜ 귀하

별첨1. 측정결과

측정일	시료번호	측정위치	측정시간 (min)	유량 (l/min)	측정농도 (개/㎤)	초과여부
1월13일	#1	본관 3층 물탱크실	100	10.73	0.003	기준미만
	#2	본관 3층 물탱크실	100	10.65	0.001	기준미만
	#3	본관3층 계단실	100	10.72	0.002	기준미만
	#4	본관3층 계단실	100	10.46	0.001	기준미만
	#5	본관2층 행정실	100	10.84	0.002	기준미만
	#6	본관2층 행정실	100	10.53	0.001	기준미만
	#7	본관2층 컴퓨터실	100	10.58	0.002	기준미만
	#8	본관2층 컴퓨터실	100	10.92	0.002	기준미만
	#9	본관2층 교장실	100	10.64	0.001	기준미만
	#10	본관2층 교장실	100	10.71	0.002	기준미만
	#11	본관2층 방송실	100	10.87	0.001	기준미만
	#12	본관2층 방송실	100	10.35	0.002	기준미만
	#13	본관 2층 영어실	100	10.77	0.002	기준미만
	#14	본관2층 영어실	100	10.63	0.002	기준미만
	#15	본관2층 영어실	100	10.82	0.001	기준미만
	#16	본관2층 복도	100	10.55	0.003	기준미만
	#17	본관2층 복도	100	10.68	0.001	기준미만
	#18	본관2층 복도	100	10.62	0.001	기준미만
	#19	본관2층 복도	100	10.83	0.001	기준미만
	#20	본관1층 유치원	100	10.74	0.002	기준미만
	#21	본관1층 유치원	100	10.45	0.003	기준미만
	#22	본관1층 유치원	100	10.82	0.002	기준미만
	#23	본관1층 교무실	100	10.65	0.002	기준미만
	#24	본관1층 교무실	100	10.72	0.001	기준미만
	#25	본관1층 교무실	100	10.48	0.003	기준미만
	#26	본관1층 과학실	100	10.62	0.002	기준미만
	#27	본관1층 과학실	100	10.85	0.003	기준미만
	#28	본관1층 과학실	100	10.59	0.001	기준미만
	#29	본관1층 연구실	100	10.62	0.003	기준미만
	#30	본관1층 연구실	100	10.73	0.002	기준미만
	#31	본관1층 연구실	100	10.53	0.001	기준미만
	#32	본관1층 복도	100	10.74	0.002	기준미만
	#33	본관1층 복도	100	10.41	0.001	기준미만
	#34	본관1층 복도	100	10.72	0.002	기준미만